



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ПЛАСТМАССЫ И ЭБОНИТ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ПО МАРТЕНСУ

**ГОСТ 21341-75
(СТ СЭВ 895-78)**

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ПЛАСТМАССЫ И ЭБОНИТ

Метод определения теплостойкости по Мартенсу

Plastics and ebonite Method of determining the Martens
heat resistance temperatureГОСТ
21341-75*
(СТ СЭВ
895-78)Взамен
ГОСТ 15089-69 и
ГОСТ 272-41Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 8 декабря 1975 г. № 3811 срок введения установлен с 01.01. 1978 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и эбонит и устанавливает метод определения теплостойкости по Мартенсу.

Стандарт не распространяется на материалы, у которых:

теплостойкость по Мартенсу ниже 313 К (40°C);

кривая зависимости деформации от температуры, получаемая при деформации до 6 мм при помощи дополнительных устройств (индикаторной головки), имеет S-образную форму.

Сущность метода заключается в определении температуры, при которой образец, нагреваемый с постоянной скоростью и находящийся под действием постоянной изгибающей нагрузки, деформируется на заданную величину.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 895-78 в части, касающейся пластмасс (см. справочное приложение).

1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб, а также режим и способ изготовления образцов должны соответствовать нормативно-технической документации на материал.

1.2. Образцы для испытаний изготавливают формованием, а из готовых изделий и листов — способом механической обработки. При изготовлении образцов резанием показатели их свойств не должны меняться.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание сентябрь 1980 г. с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1980 г. ПОСТ 760
(ИУС 4 1980 г.).

© Издательство стандартов, 1981

1.3. Образцы должны иметь форму брусьев, имеющих размеры, указанные в табл. 1.

Таблица 1

мм			
Номер образца	Длина	Ширина	Толщина
1	120 ± 2	$15 \pm 0,5$	$10 \pm 0,5$
2	80 ± 1	$10 \pm 0,2$	$4 \pm 0,2$
3	$50 \pm 0,5$	$6 \pm 0,2$	$4 \pm 0,2$

Номер образца указывают в нормативно-технической документации на материал.


1.4. Образцы для испытаний должны быть без вздутий, раковин, заусенцев, сколов, трещин.

1.5. Для испытаний берут три образца.

2. АППАРАТУРА

2.1. Прибор для определения теплостойкости по Мартенсу состоит из зажимно-нагрузочного устройства, указателя деформации, термощкафа с системой регулирования и измерения температуры.

Зажимно-нагрузочное устройство




1—ось указателя деформации; 2—рычаг; 3—перемещаемый груз; 4—верхняя зажимная головка; 5—образец; 6—нижняя зажимная головка.

Черт. 1

2.1.1. Зажимно-нагрузочное устройство должно обеспечивать закрепление и нагружение образцов (черт. 1). Схематическое изображение зажимных устройств, установленных на опорной плите для трех образцов, приведено на черт. 2.

Зажимное устройство




1—ось указателя деформации; 2—рычаг; 3—перемещаемый груз; 4—верхняя зажимная головка; 5—образец; 6—нижняя зажимная головка; 7—опорная плита.

Черт. 2

Каждый образец закрепляют в вертикальном положении в нижней и верхней головках с упорами, с верхней головкой соединен рычаг с перемещаемым грузом. Груз на рычаге устанавливают так, чтобы изгибающее напряжение σ равнялось $5 \pm 0,5$ МПа.


Вид зажимных головок и упоров для испытания образцов различных размеров приведен на черт. 3—6.

Верхняя зажимная головка для образцов 2 и 3




Черт. 4

Сменный упор для образца 2 для зажимной головки



Черт. 5

Сменный упор для образцов 3 для зажимной головки



Черт. 6

Значения масс перемещаемых грузов и номера чертежей зажимных головок и упоров для испытания образцов разных размеров должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

Номер образца	Масса перемещаемого груза, кг	Номер чертежа	
		зажимной головки	упора
1	0,650	3	3
2	0,200	4	5
3	0,100	4	6

Примечания: 1. Нижняя зажимная головка для образцов 1—3 указана соответственно на черт. 3—4.

2. Упор и зажимная головка совмещены и указаны на черт. 3.

2.1.2. Указатель деформации фиксирует перемещение конца рычага на $6,0 \pm 0,1$ мм.

2.1.3. В термошкаф устанавливают плиту с одним или несколькими зажимными устройствами, рассчитанными соответственно на один или несколько образцов.

Нагревательное устройство и система регулирования температуры должна обеспечивать равномерное повышение температуры воздуха в термошкафу со скоростью 323 ± 5 К (50 ± 5 °С) в 1 ч, начиная от температуры 298 ± 2 К (25 ± 2 °С).

Температуру измеряют ртутным термометром с ценой деления шкалы не более 1 К (1 °С). Независимо от числа испытываемых образцов для измерения температуры используют два термометра и

размещают их так, чтобы шарики с ртутью находились в зоне расположения образцов.

Допускается использовать термопары или другие устройства, обеспечивающие необходимую точность. Показания термометров при испытании не должны различаться более чем на 2К. Для уменьшения перепада температур воздух в термошкафу рекомендуется перемешивать при помощи вентилятора.

2.1.4. Прибор для измерения длины, ширины, толщины образцов, обеспечивающий измерение с погрешностью не более 0,1 мм.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Перед испытанием образцы пластмасс кондиционируют по ГОСТ 12423—66, образцы эбонита — по ГОСТ 269—66, если в нормативно-технической документации на материал нет других указаний.

3.2. Длину, ширину, толщину образцов измеряют с погрешностью не более 0,1 мм.

3.3. Положение перемещаемого груза на рычаге — расстояние между центром тяжести перемещаемого груза и продольной осью образца (L_G) в миллиметрах вычисляют по формуле

$$L_G = \frac{5 b \cdot s^2}{6F_G} \frac{F_H \cdot l_H + F_A \cdot l_A}{F_G},$$

- где b — ширина образца, мм;
 s — толщина образца, мм;
 F_H — нагрузка, создаваемая верхней зажимной головкой с упорами, Н;
 l_H — расстояние между центром тяжести рычага с верхней зажимной головкой и продольной осью образца, мм;
 F_A — нагрузка, создаваемая указателем деформации (в некоторых системах приборов $F_A=0$), Н;
 l_A — расстояние между продольной осью указателя деформации и продольной осью образца, мм;
 F_G — нагрузка, создаваемая перемещаемым грузом, Н.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Образцы устанавливают в зажимно-нагрузочное устройство и затем помещают его в термошкаф. Сторона образца, на которой были заусенцы, возникшие во время прессования и снятые шлифованием, должна находиться в зоне сжатия. Перед началом испытания образец должен находиться в вертикальном положении, а рычаг зажимного устройства — в горизонтальном.

4.2. После установки в термошкаф зажимно-нагрузочного устройства с образцами устанавливают термометры и включают обогрев с системой регулирования температуры. Температура в термошкафу должна равномерно повышаться на $323 \pm 5\text{K}$ ($50 \pm 5^\circ\text{C}$) за час. Начальная температура испытания $298 \pm 2\text{K}$ ($25 \pm 2^\circ\text{C}$).

4.3. В момент, когда деформация достигнет $6 \pm 0,1$ мм, отмечают показания двух термометров и вычисляют среднее арифметическое значение двух показаний с округлением до целых градусов. Вычисленная температура является теплостойкостью по Мартенсу для данного образца.

4.4. Если на образце после испытания обнаружались трещины, вспучивание, расслоение и другое, испытание считают недействительным и проводят испытание на другом образце.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Теплостойкость по Мартенсу в целых градусах Кельвина определяют как среднее арифметическое значение теплостойкости трех испытуемых образцов.

5.2. Если результаты испытаний трех образцов расходятся более чем на 5 К, испытание повторяют, используя новые образцы. За окончательный результат принимают результат повторного испытания.

Для образцов, у которых при повторном испытании результаты расходятся более чем на 5 К, теплостойкость материала по Мартенсу не вычисляют.

5.3. Результаты испытания записывают в протоколе, который должен содержать:

- наименование и марку материала;
 - наименование предприятия-изготовителя материала;
 - способ изготовления образцов;
 - условия кондиционирования образцов;
 - значения теплостойкости по Мартенсу для каждого образца;
 - теплостойкость по Мартенсу материала;
 - особые замечания;
 - обозначение настоящего стандарта;
 - дату испытания;
 - отбор образцов;
 - размеры образцов.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 21341—75 (с изменением № 1) и СТ СЭВ 895—78.

Введение ГОСТ 21341—75 соответствует введению и п. 4.3. СТ СЭВ 895—78.

Пункт 1.1. ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 2.1, 2.3 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 1.2 ГОСТ 21341—75 соответствует пунктам 2.1, 2.3, 2.4 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 1.3 ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 2.2 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 1.4 ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 2.1 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 1.5 ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 4.1 СТ СЭВ 895—78.

Раздел 2 ГОСТ 21341—75 соответствует разделу 3 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 3.1 ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 2.4 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 3.2. ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 4.2 СТ СЭВ 895—78.

Пункт 3.3. ГОСТ 21341—75 соответствует пункту 3.1.1 СТ СЭВ 895—78.

Раздел 4 ГОСТ 21341—75 соответствует разделу 5 СТ СЭВ 895—78.

Раздел 5 ГОСТ 21341—75 соответствует разделам 6 и 7 СТ СЭВ 895—78.

Редактор А. С. Пшеничная
Технический редактор В. Н. Малькова
Корректор А. Г. Старостин

Сдано в наб. 18.08.80 Подп. к печ. 22.12.80 0,75 п. л. 0,49 уч.-изд. л. Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1572